

OBIECTIVE DIN ZONA INUNDABILĂ A DUNĂRII

| <i>Nr crt</i> | <i>Denumirea obiectiv</i> | <i>Adresa (zona)</i> | <i>Proprietar</i> | <i>Observații</i> |
|---------------|--|-------------------------------------|---|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Fabrica de cherestea | Str. Islaz | S.C. ELAR S.A. Pitești | Degradată; nu lucrează |
| 2 | Secția VINALCOOL | Str. Islaz; nr. 59 | S.C. ZAHĂR S.A. Corabia | |
| 3 | Clădire administrativă | Str. Portului; nr. 1 | C.N.A.P.D.F. Giurgiu | |
| 4 | Căpitănie Port | Str. Portului; nr. 2 | Autoritatea navală română Căpitănia zonală Giurgiu | |
| 5 | Clădire administrativă | Str. Portului; nr. 1 | S.C.A.E.P. Giurgiu | Nu are personal |
| 6 | Silozuri Port | Str. Portului; nr. 1 | S.C.A.E.P. Giurgiu | Silozurile sunt închiriate la S.C. ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL (ROMÂNIA) S.R.L. |
| 7 | Siloz Port | Str. Portului; nr. 2 | S.C. UNICONFEX S.R.L. Slatina | |
| 8 | Hotel „SUCIDAVA” | Str. Portului; nr. 2A | S.C. DANUBIUM TRANSCOM S.R.L. | |
| 9 | Punct piscicol | Faleza Dunării | S.C. MALAGEANU S.R.L. | |
| 10 | Clădire | | S.C. ORANJ IMOBILIARE S.R.L. | Degradată |
| 11 | Câmpuri de nămol și câmpuri biologice | | S.C. ZAHĂR S.A. Corabia | |
| 12 | Pășuni Primărie – 115 ha | Zona Siliștioara-Dașova | Primăria Corabia | |
| 13 | Păduri Ocolul Silvic – 362 ha | Zona de la Dunăre + insula Băloi | Ocol Silvic Corabia | |

| În urma inundațiilor din 2006, prin cedarea digului transversal dintre incintele Dăbuleni și Potelu-Corabia, alte obiective au ajuns în zone inundabile | | | | |
|--|---|--------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | Sursa nr. 1 captare apă industrială din Dunăre | Incinta îndiguită | S.C. ZAHĂR S.A. | |
| 2 | Stația de desecare Celei | Incinta îndiguită | A.N.I.F. – Sistem Potelu | |
| 3 | Canton nr. 5 | Incinta îndiguită | A.N.I.F. – Sistem Potelu | |
| 4 | Sediu de vară + adăposturi | Incinta îndiguită | S.C. MARIPET IMPEX S.R.L. | |
| 5 | 3 gospodării particulare | Cartier Celei; str. Pescăriei | | |
| 6 | DN 54A Corabia-Bechet | La ieșirea din cartierul Celei | Drumuri Naționale | |
| 7 | Terenuri agricole – 120 ha | Incinta îndiguită | Proprietate particulară | |
| 8 | Pășuni – 23 ha | Incinta îndiguită | Primăria Corabia | |
| 9 | Plantații | Incinta îndiguită | Ocolul Silvic Corabia | |
| Breșa de la km 29,5 al digului de protecție a fost astupată cu pământ în primăvara anului 2007; riscul producerii de inundații, cu afectarea obiectivelor din incintă rămâne permanent | | | | |